В казанском метро Ростехнадзор обнаружил трещины в бетоне

Автор: Admin2
07.03.2013 12:01 - Обновлено 04.01.2015 20:20

"Нарушения, которые здесь выявляются, опасны для жизни и здоровья!"

источник

28.02.2013/16:54

В ходе плановой проверки строящихся станций Казанского метрополитена, которую проводило Приволжское управление Ростехнадзора, были выявлены нарушения.

До их устранения специалисты управления отказались давать согласие на эксплуатацию, передает корреспондент ИА REGNUM .

За месяц специалисты обследовали три станции метро, проверяя, в том числе, соблюдение технологии строительства монолитных стен, наружной изоляции и установки электрооборудования. В итоге был выявлен ряд отступлений от проектной документации, «которые могут повлиять на надежность конструкций», пишет официальное агентство «Татар-информ». В частности, обнаружены трещины в бетонных конструкциях и участки с недостаточным добором прочности бетона.

Инспекторы также заметили, что не изолированы места соединения кабелей, не запираются электрощиты, не заземлены металлические элементы, не закреплены и не защищены от механических повреждений кабельные линии, изоляция не соответствует напряжению и т.д.

«Нарушения, которые здесь выявляются, опасны для жизни и здоровья, прежде всего, самих рабочих, Но они стараются устранить выявленные нами нарушения», — отметил

государственный инспектор Александр Козин. Источник: ИА REGNUM

ТУТ тоже интересно.