

Чудеса не колеса - сами катятся.

Автор: Admin2
17.08.2012 09:00

Чудеса не покидают район Ясенево. [На портал Мэрии Москвы](#) жители сообщили, что под дерево свалена куча мусора. Карацев с Титовым бросились обследовать территорию дома 17/50 по Новоясеневскому проспекту. Но их пути где-то разошлись. 15 августа 2012 года ОАТИ шла, видимо, по другому маршруту и не увидела мусора под деревом. На следующий день, 16 августа, подрядная организация ООО "Стройград" все-таки обнаружила кучу мусора и произвела уборку территории, о которой писали жители.

По адресу Тарусская, дом 8, Карацев не выявил подтопления территории, убеждая жителей, что АБП выполнено согласно существующих отметок. Но ОАТИ подтвердил факт, изложенный жительницей в комментарии, и применил административные меры к подрядной организации.

Воробьева
Т.М.:

№ 32

Под дерево свалили кучу мусора, вместо того, чтобы вывезти в контейнер. При уборке территории сложили ветку дерева.



15:09, 09 августа, 2012 / Неубранная дворовая территория

Официальный ответ, дан в установленный срок

№ 4

Подрядной организацией ООО «Стройград» выполнены работы по уборке мусора, что подтверждается приложенным фотоматериалом.



12:31, 16 августа, 2012

Карацев А.О., Глава управы, Управы Ясенево

Официальный ответ, дан в установленный срок

№ 4

В ходе обследования установлено, что факты не подтвердились, территория находится в удовлетворительном состоянии.



16:49, 15 августа, 2012

Титов В.В., начальник инспекции, ОАТИ

Чудеса не колеса - сами катятся.

Автор: Admin2
17.08.2012 09:00

Зайцева Н.Г.:

№ 35

По указанному адресу в июле с.г. производился ремонт АБП на внутридворовом проезде. В ходе ремонта, было уложено асфальтовое покрытие центральной части проезда и выполнен точечный ремонт отдельных участков. Через некоторое время после асфальтировки прошли дожди и в результате на участках прилегающих к тротуару и в некоторых местах по центру (от 2 к 9 подъезду) стала скапливаться вода, которая не уходит в ливневую канализацию. При ремонте дорожного покрытия, жители дома обратили внимание подрядчика на необходимость соблюдения уровня АБП и сообщили об этом ГБУ ИС Ясенево. Эксплуатация дороги в зимний период, когда вода замерзает, приведет к разрушению АБП. Средства на восстановление неэффективны.



10:42, 26 июля, 2012 Работы выполнены с ненадлежащим качеством

/ Работы (1)

Официальный ответ, дан в установленный срок

№ 29

Ваше обращение внимательно рассмотрено. На поставленный вопрос сообщаем следующее. В настоящее время подтопления на дворовой территории не выявлено, что подтверждается приложенным фотоматериалом. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия выполнены согласно существующих вертикальных отметок.



18:29, 06 августа, 2012

Карацеев А.О., Глава управы, Управы Ясенево

Официальный ответ, дан в установленный срок

№ 27

В ходе обследования факты подтвердились. К подрядной организации ООО "Индустрой", выполнявшей ремонт а/б покрытия применены административные меры (счет №06Т03-315) и выдано предписание на устранение нарушения сроком до 20.08.2012 г.



12:53, 10 августа, 2012

Тимоев В.В., начальник инспекции, ОАТИ